

# 99,97% DE AIRE PURO.




## NUEVO SISTEMA DE FILTRADO HEPA XLERATOR® CERTIFICADO





**HEPA LO HACE BIEN.** XLERATOR ofrece el único sistema de filtrado HEPA certificado, el cual se ha comprobado que elimina el 99,97% de las bacterias y partículas potencialmente presentes del aire de la habitación, y el único con un prefiltro lavable para obtener un rendimiento viable y extender la duración del filtro. XLERATOR con HEPA resuelve el debate acerca de la higiene del secador de manos ofreciendo aire limpio, filtrado y purificado como solo XLERATOR puede hacerlo: de manera rápida y eficiente. El sistema de filtrado HEPA ahora está disponible como una función opcional de XLERATOR, o puede readaptarse fácilmente en unidades existentes.

# KIT DE READAPTACIÓN DE FILTRO HEPA CERTIFICADO XLERATOR®




**Kit de readaptación HEPA**  
(N.º de pieza 40525)




**Kit de readaptación HEPA**  
(N.º de pieza 40525)





**Filtro HEPA certificado**  
(N.º de pieza 40520)



**Prefiltro**  
(N.º de pieza 94)



**Filtro HEPA certificado**  
(N.º de pieza 40520)



**Prefiltro**  
(N.º de pieza 94)

## COMPONENTES/FUNCIONES DEL KIT DE READAPTACIÓN DE FILTRO HEPA CERTIFICADO (N.º DE PIEZA 40525)

### • Filtro HEPA certificado

Medios de filtrado hermético individualmente probados con una eficiencia certificada de 99,97% de filtrado de bacterias y partículas de 0.3 micrones según lo establecido por el protocolo de prueba IEST-RP-CC001.3. Los filtros se serializan y codifican por fecha después de pasar la prueba. Se dispone de filtros HEPA certificados de reemplazo por separado (N.º de pieza 40520).

### • Prefiltro

Pantalla de malla de acero inoxidable anticorrosiva que atrapa partículas grandes y protege al medio de filtrado HEPA. El prefiltro está diseñado con un sencillo sistema de abrazadera de desconexión que permite extraerlo sin herramientas para el enjuague y limpieza de suciedad, y luego reconectarlo a presión. Se dispone de prefiltros de reemplazo por separado (N.º de pieza 94).

### • Adaptador de filtro

Este componente actúa como pieza de conexión entre el filtro HEPA certificado y el motor. Crea un sello hermético al motor y al filtro HEPA mediante juntas perimetrales de célula cerrada.

### • Abrazaderas con resorte del prefiltro

Abrazaderas anticorrosivas que se flexionan hacia fuera fácilmente para extraer el prefiltro para limpieza. El prefiltro está diseñado para encajar fácilmente en su lugar. Las abrazaderas con resorte vienen conectadas previamente al filtro HEPA.

### • Componentes adicionales (No se ilustran)

- Placa de adaptador de control HEPA
- Cable de extensión del calentador
- Abrazadera de retención de cables
- Llave hexagonal a prueba de manipulación

## MANTENIMIENTO

**ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, INCENDIO Y LESIONES PERSONALES, LA LIMPIEZA INTERIOR DEBE SER LLEVADA A CABO POR PERSONAL DE SERVICIO ELÉCTRICO CALIFICADO.**

En general, se recomienda inspeccionar y limpiar el prefiltro según sea necesario a una tasa de cuatro veces al año. Si los secadores se instalan en un entorno que contiene exceso de pelusa, polvo u otras partículas en el aire ambiente, se recomienda comenzar con una inspección y limpieza mensual. Puede aumentar o disminuir la tasa de limpieza según lo garanticen las condiciones. El filtro HEPA en sí suele durar lo mismo que el secador y no necesita reemplazo ni mantenimiento de rutina, siempre que se respeten las instrucciones de mantenimiento del prefiltro mencionadas anteriormente. Cada vez que se extraiga y limpie el prefiltro, el filtro HEPA solo debe inspeccionarse visualmente en busca de acumulación excesiva de suciedad. Consulte el Manual del propietario del Kit de readaptación de filtro HEPA para obtener más instrucciones.

## GARANTÍA LIMITADA

**NO LIMPIE EL FILTRO HEPA NI PERMITA QUE ENTRE EN CONTACTO CON AGUA**

Se garantiza que el Kit de readaptación de filtro HEPA XLERATOR está libre de defectos de fabricación durante un período de un (1) año. La garantía puede consistir de piezas de repuesto, y puede requerir la devolución de las piezas defectuosas a discreción del fabricante.



# ES HORA DE TIRAR LA TOALLA®

Excel Dryer, Inc. • 357 Chestnut Street • East Longmeadow, MA 01028 U.S.A. • Llamada gratuita: 1-800-255-9235  
Teléfono: 1-413-525-4531 • Fax: 1-413-525-2853 • sales@exceldryer.com • www.exceldryer.com